

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от « 15 » 09 20 20

1. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Курчатовское управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска
454004, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 107-а
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане					
1.1	Вход (входы) на территорию	нет		-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет		1.1	отсутствует информационная поддержка на всех путях МПН. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей, яркая контрастная разметка	все	установка информационных знаков, тактильных плит, нанесение контрастной разметки	выполнение организационных мероприятий

1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1.2 1.3	спиральная разметка площади	все	установка дорожного знака места парковки для инвалидов	текущий ремонт установка информационных знаков, тактильных плит, нанесение контрастной разметки.
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)		1.1	Текущий ремонт: установка информационных знаков, тактильных плит, нанесение контрастной разметки Выполнение организационных мероприятий.
			1.2	
			1.3	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно

**указывается (сфин из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Территорию, прилегающую к зданию, признать доступной частично для категорий инвалидов (К, О, Г, У), доступной условно для инвалидов с нарушениями зрения.

Текущий ремонт: Установка информационных знаков, тактильных плит, нанесение контрастной разметки.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к пасторату Доступности ОСИ № 1
от « 15 » 09 2020 г.

1 Результаты обследования:
2. Входа (выход) в здание

Курчатовское управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска
454004, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 107-А
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане				Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2.1 2.2	отсутствуют: - тактильные подосы; - обозначающие знаки	все	установка тактильных плит, нанесение контрастной разметки необходимо согласование с собственником помещения	установка тактильных плит, нанесение контрастной разметки
2.2	Пандус (наружный)	есть		2.2	- отсутствуют поручни с обеих сторон наружного пандуса;	все		текущий ремонт: - оборудование наружного пандуса поручнями вдоль обеих сторон;
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2.1 2.3	замечаний нет	все		текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		2.1 2.2 2.3	замечаний нет	все		текущий ремонт

2.5	Тамбур	есть	2.1 2.3	отсутствуют информрующие обозначения	все	установка предупреждающих тактильных полос, нанесение контрастной разметки; необходимо согласование с собственником помещения.	текущий ремонт; установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки, установка доводчиков услия двери
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)		2.1; 2.2; 2.3	текущий ремонт: установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки, установка доводчиков услия двери; оборудование наружного пандуса поручнями вдоль обеих сторон; замена (ремонт) покрытия пандуса

* указывается: **ДЧ-В** - доступно полностью всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВИД** - недоступно

**указывается один из вариантов; не указывается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны
- организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Вход (входы) в здание принять доступной частично для категорий инвалидов (К, О, Г, У), доступной условно для инвалидов по зрению.

Текущий ремонт: Установка информационных знаков, тактильных плит, нанесение контрастной разметки, установка доводчиков услия двери, оборудование наружного пандуса поручнями вдоль обеих сторон; замена покрытия пандуса.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от « 15 » 09 2010 г.

1 Результаты обследования:

3. Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Курчатовское управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска

454004, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 107-а

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане					
3.1	Коридор	есть		3.1 3.2 3.3	отсутствует информационная поддержка МГН	все	установка информационный и тактильных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки	ТСР, текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		3.4	отсутствует предупредительная информация	все	информационных и тактильных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки,	текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-	-

3.4	Информационный пассажирский (или подъемник)	нет	-	отсутствует	-	установлена	-
3.5	Дверь	есть	3.1 3.2	информирующие обозначения на двери, дублированные тактильными знаками	все	информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.2 3.3	отсутствует информирующие обозначения на двери, дублированные тактильными знаками	все	установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						ТСР (информирующие обозначения на двери, дублированные тактильными знаками). Текущий ремонт: установка информационных и тактильных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вкл работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)		3.2 3.2 3.3	ТСР (информирующие обозначения на двери, дублированные тактильными знаками). Текущий ремонт: установка информационных и тактильных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично и избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) признавать доступной частично для категорий инвалидов (К, О, Г, У), доступно условно для инвалидов с нарушениями зрения.

Текущий ремонт: Установка информационных знаков, тактильных знаков, нанесение контрастной разметки, ТСР

Приложение 4 (1)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту Доступности ОСИ № 1
от « 15 » 09 2020 г.

1 Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

Кураторское управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска

454004, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 107-а

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (катего-рия)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане					
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		4.4	отсутствуют информирование об обозначении помещений, дублирование рельефными знаками, звуковые информаторы	все	установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки, установка звуковых информаторов	текущий ремонт
4.2	Залыная форма обслуживания	нет		4.1 4.2 4.3 4.5	отсутствуют информирование об обозначении помещений,	все	установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной	текущий ремонт

					Дублирование рельефными знаками, звуковые информаторы		разметки, установка звуковых информаторов	
4.3	Прилавочная форма обслуживания (гардероб)	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	-	текущий ремонт; установка информационного знака, нанесение контрастной разметки, установка информационных тактильных знаков, установка звуковых информаторов

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания целевого посещения (объекта)	ДЧ-И (С, Г, У) ДП-И (К, О)			текущий ремонт: установка информационных знаков, нанесение контрастной разметки, установка информационных тактильных знаков, установка звуковых информаторов

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; техническое решение невозможно – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зону целевого назначения здания (целевого посещения объекта) признать доступной частично для категорий инвалидов (С, Г, У), доступной полностью для инвалидов (К, О).

Текущий ремонт: установка информационных знаков, нанесение контрастной разметки, установка информационных тактильных знаков, установка звуковых информаторов.

Приложение 4 (П)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от « 15 » 09 2020 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Куратовское управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска
454004, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 107-а
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствует

Приложение 4 (П)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от « 15 » 20 2020 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Курятовское управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска
454004, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 107-а
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
	есть/нет	№ на плане фото				
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)**
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствует

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от « 15 » 09 2020 г.

1 Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Курчатовское управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска
454004, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 107-а
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане					
5.1	Туалетная/ванная комната	есть		5.1 5.2	1. отсутствует тактильная направляющая полоса	все	установка тактильных знаков, нанесение контрастной разметки, установка в санитарных комнатах звуковых маячков	текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет		-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							текущий ремонт установка тактильных знаков, нанесение контрастной разметки,

						установка в санитарных комнатах звуковых маячков
--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И (О, К) ДУ (С, Г, У)		4.1 4.2	текущий ремонт: установка тактильных знаков, нанесение контрастной разметки, установка в санитарных комнатах звуковых маячков

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения признать доступными условно для инвалидов (С, Г, У), доступными частично для категорий инвалидов (О, К).

Текущий ремонт: установка тактильных знаков, нанесение контрастной разметки, установка в санитарных комнатах звуковых маячков.

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от « 15 » сб 2010 г.

1 Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Курчатовское управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска
454004, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 107-а
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (катего- рия)	Работы по доработке объектов	Виды работ
		есть/ нет	№ на плане				
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	все	размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами; яркая контрастная маркировка	текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	все	установка звуковых маячков	текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	С	установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки	текущий ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне							<p>текущий ремонт: размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, яркая контрастная маркировка, установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки</p>
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по доработке (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВД(С) ДЧ-И (К, О, Г, У)			<p>текущий ремонт: размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, яркая контрастная маркировка, установка звуковых маячков, установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки</p>

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); инвалидизмное решение с ТСР; техническое решение невозможно – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте признавать временно недоступными для инвалидов с нарушениями зрения, доступными частично для категории инвалидов (К, О, Г, У).

Текущий ремонт: размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, яркая контрастная маркировка, установка звуковых маячков, установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки.

Адресная программа (план) адаптации объекта социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Курчатовское управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступа объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	Курчатовское управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска	454100, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 107-А	4	установка информационной поддержки установка тактильных средств (тактильная плитка перед ступенями) нанесение контрастной разметки (окраска ярко-желтая полоса на краевые ступени крыльца) установка панелей кнопки вызова	ТР	ДУ-И (О,С,Г,У)	8	9 городской бюджет	10	11
				установка пандусов или других средств подъема	КР, ПСД	ДУ-В				

